

# **仙居县怀仁砖瓦厂年产 8000 万块页岩及建筑垃圾多孔砖技改项目竣工环境保护验收**

**其他需要说明的事项**

**2018 年 8 月**

# 前言

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将我公司需要说明的具体内容和要求梳理如下：

## 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

本项目执行了环境保护“三同时”制度，委托中环联新（北京）环境保护有限公司在环评编制阶段，对项目废水、废气、固废、噪声等污染源进行分析，提出相应的防治措施，并通过仙居县环境保护局的审批，批文号为仙环建[2017]18号。项目总投资概算为2880万元，其中环保概算投资为69万元，主要包括废气防治措施（布袋除尘、双碱法脱硫除尘）60万元，废水防治措施（雨污分流，化粪池等建设）6万元，固废防治措施（固废堆场建设）3万元。

### 1.2 施工简况

本项目在审批后的建设过程中，预留了各环保处理设施的环保用地。对厂区雨污分流及化粪池进行完善；废气方面委托聊城市润弘玻璃钢设备工程有限公司设计并配套施工了布袋除尘设备及烟气脱硫设备；建设项目固废堆场场所。项目利用原有厂房，不新建厂房，对建设地的生态环境影响不大。施工建设过程中项目严格落实了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护措施。

### 1.3 验收过程简况

本项目各类设备分别落实到位，于 2017 年 12 月 3 日竣工，项目废气处理设施于 2017 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月进行调试，环保设施可正常运行。

因我公司不具备能力进行验收监测的能力，再进行筛选比较后，我公司委托浙江科达检测有限公司（检验监测机构资质认定证书编号 161112341694）进行本项目的验收监测。2018 年 5 月 2 日，浙江科达检测有限公司根据环境影响报告表、环评批复、环保设计方案等材料对项目现场进行核查，明确各环保设施正常运行，项目主体工程及辅助工程符合项目环保验收的条件后，于 2018 年 5 月 7 日、2018 年 5 月 8 日对项目所在地各环保设施、厂界、周边敏感点等进行监测，并编制了验收监测报告。

2018 年 6 月 27 日完成送审稿报告，根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4 号等法律法规技术规范，组织本项目竣工验收，验收组由我公司、验收监测单位、环评单位、环保工程单位和专业技术专家等人组成。验收组踏勘了现场，听取了各单位验收工作的详细介绍，同意通过验收并提出后续要求如下：

1、监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告内容，补充“其他需要说明的事项”中环境保护设计、施工和验收过程简况等相关内容；核实原辅材料种类及数量；核实废水排放种类；核实项目变动情况；校核排放标准；补充企业总平面布局调查；核实废气处理设施与工艺的主要技术参数、设计处理能力及处理效率；完善附图、附件。

2、对企业的建议和要求

(1) 加强废气收集及处理设施的日常管理和维护工作，保证废气处理设施始终处于良好运行状态。

## (2) 管理制度

a、加强雨污分流工作；

b、加强环保设施日常运行管理，要求环保人员及时做好环保设施的运行记录，完善“三废”处理设施运行台账记录；

c、加强对固体废弃物的管理，做好固废台账，杜绝二次污染；加强车间管理，做好设备的维护和隔离、减振措施，确保噪声场界及敏感点噪声达标。

d、完善长效的环保管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放；做好相关环保操作规程、管理制度上墙工作，完善相关标签、标识。完善风险防范措施，定期开展演练，确保环境安全。

## **2 其他环境保护措施的实施情况**

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

### **2.1 制度措施落实情况**

#### (1) 环保组织机构及规章制度

本公司环保建立了企业内部环保组织机构，其中环保负责人由总经理担任，专职环境保护管理人员由企业文员担任，负责企业环境工作的日常管理；根据环保部门对本项目的要求，本公司将继续加强管理力度，无条件的执行环境保护管理的要求，进一步强化各项管理制度，加强岗前培训，提高每位职工的环保意识，确保环保措施长期稳定有效。

#### (2) 环境监测计划

需如实说明企业是否按照环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，对本项目固定污染源废气、进行年度监测。

## **2.2 配套措施落实情况**

### **（1）区域削减及淘汰落后产能**

本项目无相关内容

### **（2）防护距离控制及居民搬迁**

本项目无相关内容

## **2.3 其他措施落实情况**

本项目无相关内容

## **3 整改工作情况**

加强废气收集及处理设施的日常管理和维护工作，保证废气处理设施始终处于良好运行状态。完善加强雨污分流工作；加强环保设施日常运行管理，完善“三废”处理设施运行台账记录。